

A close-up photograph of a white medical examination chair. The image shows the side of the chair, including the seat and backrest. Below the seat, there are several mechanical components, including a lever and a knob, which are part of the chair's adjustment system. The background is a plain, light gray wall. The overall aesthetic is clean and professional.

Ritter®

MÉDICAL SYNTHESIS

Fauteuils d'examen 228 + 229® Barrier-Free


Fauteuils d'examen 228 + 229 Barrier-Free^{MD}

Vos patients changent. Le nombre de personnes âgées ou en surpoids aux États-Unis ne cesse d'augmenter, et près de 44 % des adultes américains âgés de 65 ans et plus présentent un handicap¹. Aider les patients à mobilité réduite à s'installer sur les fauteuils d'examen est devenu une tâche courante. De ce fait, plus de 50 % des maladies et blessures des aides-soignants sont liées à des troubles musculo-squelettiques².

Les tables d'examen en milieu ambulatoire ont généralement une hauteur fixe de 33 pouces, ce qui oblige le personnel soignant à aider ou à soulever les patients à mobilité réduite. Dans certains cas, les patients sont incapables de monter sur la table d'examen, ce qui entrave le déroulement de l'examen, réduit la qualité des soins prodigués et compromet les résultats escomptés. Les fauteuils d'examen accessibles sont conçus pour faciliter les transferts en toute sécurité et la mobilité assistée par élévation.

82
millions

d'adultes américains devraient être âgés de 65 ans et plus en 2050, soit une augmentation de 42 % par rapport aux 58 millions de personnes âgées recensées aux États-Unis en 2022³.



Près d'un adulte sur deux âgé de 65 ans et plus aux États-Unis présente une forme de handicap¹.

5x

plus de risques de blessures liées à la mobilisation des patients lorsque le matériel de transfert approprié n'est pas utilisé⁴.

Normes d'accessibilité


Le secteur de la santé est en pleine mutation : l'obésité, le vieillissement de la population et les handicaps sont en hausse, ce qui entraîne une demande croissante en matière d'accessibilité. Le US Access Board (USAB) s'adapte à cette évolution, et les agences fédérales veillent à l'application de ces normes. Votre équipement actuel est-il conforme aux nouvelles normes d'accessibilité? Voici ce que vous devez savoir.

VOS FAUTEUILS D'EXAMEN SONT-ILS CONFORMES?


Le ministère de la Justice (DOJ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) veillent activement au respect des normes de 2017 de l'USAB relatives aux équipements de diagnostic médical (MDE), qui imposent que l'assise ait une hauteur comprise entre 17 et 19 pouces⁵. En 2024, l'USAB a publié de nouvelles normes de conception pour des MDE, recommandant une assise de hauteur inférieure ou égale à 17 pouces⁶. Le DOJ et le HHS ont indiqué leur intention d'adopter cette recommandation dans le futur.

EN 2026, CHAQUE INSTALLATION DEVRA AVOIR AU MINIMUM :

- un fauteuil d'examen ou de procédure et un pèse-personne conforme aux normes de 2017 de l'USAB;
- un pourcentage de 10 à 20 % de MDE conformes lors de l'achat de nouveaux équipements.



des MDE dans les établissements de soins de santé généraux doivent être accessibles.



des MDE dans les établissements de rééducation doivent être accessibles.

L'INACCESSIBILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT VOUS COÛTE CHER

Plus de 30 ans après l'adoption de l'Americans with Disabilities Act, la plupart des patients en situation de handicap ne bénéficient toujours pas de soins dispensés à l'aide d'équipement médical adapté⁷. Cette lacune compromet la qualité des soins, ce qui entraîne des besoins de santé non satisfaits, des erreurs de diagnostic, des retards de traitement, une aggravation du handicap et une augmentation des complications de santé secondaires⁸.

Nous pouvons vous aider.

Les fauteuils d'examen Ritter Barrier-Free^{MD} de Midmark sont réglables en hauteur de 17 à 37 pouces, ce qui facilite l'accès au fauteuil et réduit le risque de blessure pour le personnel. Une étude a révélé que l'utilisation d'un fauteuil d'examen réglable en hauteur, plutôt que d'une table à hauteur fixe, pouvait réduire l'effort physique perçu par les soignants de 95 % à 98 %⁹.



CONÇU POUR UNE FIABILITÉ CLINIQUE

S'appuyant sur la réputation de qualité de Midmark, les fauteuils d'examen Ritter 228 et 229 Barrier-Free^{MD} sont conçus pour offrir des performances fiables dans les environnements cliniques exigeants d'aujourd'hui.

Grâce à des tests de cycle de vie basés sur des schémas d'utilisation réels, les modèles 228 et 229 ont démontré une fiabilité supérieure à celle observée en conditions réelles d'utilisation, assurant ainsi un fonctionnement fiable, une réduction des temps d'arrêt et une confiance accrue dans les environnements de soins accueillant un grand nombre de patients.

Ritter 228 + 229 : La conformité sans compromis

Les fauteuils d'examen Ritter 228 et 229 Barrier-Free^{MD} sont conformes aux normes d'accessibilité de 2024 de l'USAB⁶ sans compromettre le confort du patient ni l'ergonomie du professionnel de santé. Ces fauteuils d'examen accessibles sont dotés d'une assise basse de 17 pouces de hauteur pour faciliter l'accès du patient, tout en conservant une hauteur de travail de 37 pouces pour favoriser des soins ergonomiques.



- 01 Les rails de support des patients qui sont conformes aux normes de l'USAB aident les patients à accéder au fauteuil d'examen et offrent une surface de préhension stable lors du repositionnement sur le fauteuil.
- 02 Le Ritter 228 + 229 est doté d'une assise basse de 17 pouces de hauteur conforme aux normes de l'USAB (tout en conservant une assise haute de 37 pouces de hauteur).
- 03 La surface de transfert conforme, d'une largeur de 28 pouces, facilite le transfert des patients.
- 04 Le fauteuil est compatible avec les lève-patients et permet d'assurer un transfert sûr du patient sans interférence.
- 05 Les béquilles articulées pour genou conformes aux normes de l'USAB soutiennent la cuisse, le genou et le mollet du patient pendant les examens et les procédures du bas du corps.



BALAYEZ LE
CODE POUR EN
SAVOIR PLUS.

Les
accessoires
améliorent
l'accessibilité
et vous aident
à respecter
les normes.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD



ÉTRIERS ET INCLINAISON DU BASSIN*
Aident à positionner les patients de manière adéquate et confortable pour les examens du bas du corps.



COMMANDE AU PIED
Commande au pied standard conçue pour permettre un positionnement rapide et efficace du patient, à portée de main en toutes circonstances.



RÉCEPTACLES RÉSISTANTS AUX MANIPULATIONS
Les réceptacles sur les deux côtés du fauteuil offrent des raccords électriques pour les autres outils.



CANNELURE
La cannelure permet d'intégrer des accessoires sans outils.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



SYSTÈME D'ASSISTANCE AU NETTOYAGE À CYLINDRES
La base à cylindre rétractable permet de déplacer le fauteuil en toute sécurité à des fins de nettoyage.



* Non offert sur le modèle 228-001

ACCESSOIRES DE CONFORMITÉ

Vos fauteuils d'examen doivent être équipés de ces accessoires pour être conformes aux normes de l'USAB.



RAILS DE SUPPORT DES PATIENTS+
Aident les patients à adopter un positionnement correct et conforme du bras pour les procédures de phlébotomie et les prises de pression artérielle.



RAILS DE SUPPORT DES PATIENTS
Offrent au patient une surface de 1,25 pouce de diamètre conforme aux normes de l'USAB pour embarquer ou se repositionner sur le fauteuil de procédure ou en descendre.



BÉQUILLES À GENOU ARTICULÉES
Améliorent le soutien et le confort des jambes du patient pendant les examens du bas du corps.

ACCESSOIRES OPTIONNELS




LAMPE D'EXAMEN À DEL RITTER^{MD} 253
Conçue avec des commandes facilement accessibles, un éclairage haute intensité et un faisceau focal réglable. Offerte en options de montage sur fauteuil, mural et mobile



ACCOUDOIRS D'APPUI
Offrent au patient une surface stable de 1,25 pouce de diamètre conforme aux normes de l'USAB pour embarquer ou se repositionner sur le fauteuil d'examen ou en descendre.



COUSSIN DE REPOSE-PIEDS ÉPAIS
Améliore le confort du patient lors des examens médicaux grâce à ce coussin de repose-pieds épais.



BAC À DÉBRIS EN ACIER INOXYDABLE
Idéal pour les examens dans le bas du corps ou d'autres situations dans lesquelles l'évacuation de fluides ou de débris est requise.

OPTIONS DE COULEUR

COULEURS DE REVÊTEMENT PREMIUM

	Mist 813
	Stone 814
	Restful Path 858
	Iron Ore 851
	Lunar Gray 845
	Obsidian 857
	Oasis 843
	Soothing Blue 855
	Dream 847
	Mineral 844
	Healing Waters 848
	Shaded Garden 853
	Citrus 849
	Sandy Retreat 850
	Curative Copper 846
	Cranberry 859
	Dark Linen 856
	Latte 860
	Robust Brown 852
	Deep Earth 854

COULEURS DE REVÊTEMENT ULTRAFREE

	UltraFree Stone 865
	UltraFree Restful Path 868
	UltraFree Obsidian 867
	UltraFree Harbor 861
	UltraFree Wheatgrass 862
	UltraFree Spice 863
	UltraFree Cranberry 869
	UltraFree Dark Linen 866
	UltraFree Latte 870
	UltraFree Branch 864

TABLEAU COMPARATIF RITTER 228/229/626

	Siège de 15,5 po de hauteur (Non compressé)	Siège de 17 po de hauteur (Non compressé)	Dossier électrique	Système d'assistance au nettoyage à cylindres	Technologie de capteur actif ^{MD}	Commandes de verrouillage manuel et au pied	Coussins chauffants	Pèse-personne numérique intégré	Capacité de poids de 650 lb	Capacité de poids de 500 lb	Réceptacles à accessoires de rail standard	Réceptacles à appareils électriques résistants aux manipulations	Chauffe-tiroir et inclinaison du bassin
626-001	•		•	•	•	•			•		•	•	•
626-002	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•
626-003	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•
626-004	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
626-005	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•
626-006	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
229-002		•	•		•					•	•	•	•
229-003		•	•	•	•					•	•	•	•
228-001		•								•	•		
228-002		•			•					•	•	•	•
228-003		•		•	•					•	•	•	•

ENTRETIEN ET SOUTIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consultez les spécifications techniques des fauteuils d'examen Midmark^{MD} 228 + 229.



BALAYEZ LE CODE POUR VOIR LES SPÉCIFICATIONS.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Découvrez nos plans d'assistance et de soutien afin d'obtenir le niveau de couverture dont vous avez besoin pour maintenir votre équipement et vos appareils médicaux opérationnels. Notre offre comprend des plans d'entretien et d'inspection périodiques ainsi que des plans de garantie prolongée.



BALAYEZ LE CODE POUR OBTENIR DU SOUTIEN.

CONCEPTION EN DIRECT DE MIDMARK

Nos experts en conception sont prêts à vous accompagner à chaque étape du processus.



BALAYEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDÉO.

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

Enregistrez votre garantie aujourd'hui pour recevoir une assistance rapide lorsque vous en avez besoin.



BALAYEZ LE CODE POUR VOIR.

SERVICES DE LIVRAISON MIDMARK

Coordination, livraison et installation à temps, à chaque fois.



BALAYEZ LE CODE POUR VOIR VOS OPTIONS.

SOURCES

- <https://www.cdc.gov/disability-and-health/articles-documents/disability-and-health-data-now.html>
- <https://www.osha.gov/hospitals/patient-handling>
- <https://www.prb.org/resource/fact-sheet-aging-in-the-united-states/>
- <https://www.mdpi.com/1660-4601/21/12/1659>
- <https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/09/2016-31186/standards-for-accessible-medical-diagnostic-equipment>
- <https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/25/2024-16266/standards-for-accessible-medical-diagnostic-equipment>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8464497/>
- https://www.ncd.gov/assets/uploads/reports/ncd_medical_equipment_report_508.pdf
- https://www.researchgate.net/publication/303030501_Reducing_Occupational_Risk_to_Ambulatory_Caregivers

Conforme à la norme CARB 93120.2 Phase 2 et à la norme
TSCA Titre VI

Les exemples de couleurs présentés illustrent au mieux le
matériau original. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous
vous recommandons fortement de communiquer avec l'équipe
de l'expérience client de Midmark au 1 800 MIDMARK pour
demander un échantillon avant de passer votre commande.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste
complète sur midmark.com/ISO.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Midmark ou
composez le 1 800 MIDMARK.
Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662
ou visitez le site Web midmark.com

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent
être apportés sans préavis.

007-10571-02 Rev. A1 (7/26)

Ritter®